

BE110112 Bumper Restorer

BEZPEČNOSTNÍ LIST

(Nařízení REACH (ES) č. 1907/2006 – č. 2015/830)

ODDÍL 1 : IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU

1.1. Identifikace přípravku

Název přípravku: Bumper Restorer

Kód přípravku: BE110112

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Registrovaný název společnosti: GS27

Adresa: 540, rue Gilles de Gennes - Node Park Touraine - 37310 TAUXIGNY

Telefon: 0033 247 737 777 Fax: 0033 247 373 866

www.gs27.com

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace: +33 (0)1.45.42.59.59.

Asociace/Organizace : INRS/ORFILA <http://www.centres-antipoison.net>.

ODDÍL 2 : IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

V souladu s nařízením ES č. 1272/2008 a jeho dodatků.

Aerosol, kategorie 1 (Aerosol 1, H222 - H229).

Opakovaná expozice může způsobit vysušení pokožky nebo její popraskání (EUH066).

Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice), kategorie 3 (STOT SE 3, H336).

Tato směs nepředstavuje nebezpečí pro životní prostředí. Nejsou známy předvídatelné škody na životním prostředí za standardních podmínek použití.

2.2. Prvky označení

Směs pro aplikaci ve spreji.

Směs pro aerosolovou aplikaci.

Ve shodě s nařízením ES č. 1272/2008 a jeho dodatků.

Výstražný symbol/y nebezpečnosti:



GHS07

GHS02

Signální slovo:

NEBEZPEČÍ

Identifikátory produktu:

ES 265-150-3 NAFTA (ROPNÁ), HYDROGENOVANÁ TĚŽKÁ

Standardní věty o nebezpečnosti:

H222 Extrémně hořlavý aerosol.

H229 Tlaková nádoba. Při zahřátí může prasknout.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení a popraskání pokožky.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Všeobecné:

P101 V případě nutnosti konzultace s lékařem, předložte etiketu.

P102 Udržujte z dosahu dětí.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Preventivní:

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji vznícení.
Nekuřte.

P211 Nestříkejte do otevřeného plamene nebo na jiný zdroj vznícení.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P271 Používejte pouze ve venkovním prostředí nebo v dobře větraném prostoru.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Skladování:

P410+P412 Chraňte před slunečním světlem. Nevystavujte teplotám, vyšším než 50°C/122°F.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Likvidace:

P501 Zlikvidujte obsah/nádobu v souladu s místními předpisy.

BE110112 Bumper Restorer

2.3. Další nebezpečnost

Směs neobsahuje žádné složky, klasifikované jako „Obzvláště znepokojující látky“ (SVHC) $\geq 0.1\%$ Evropskou agenturou pro chemické látky (European Chemical Agency (ECHA)), v článku 57 nařízení REACH: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>
Směs nespĺňuje PBT ani PVB kritéria pro směsi v souladu s přílohou XIII, nařízení REACH ES 1907/2006.

ODDĚL 3 : SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.2. Směsi

Složení:

Identifikace	(ES) 1272/2008	Poznámka	%
INDEX: 601_004_00_0 CAS: 106-97-8 ES: 203-448-7 REACH: 01-2119474691-32 BUTAN	GHS02, GHS04 Dgr Flam. Gas 1, H220 Press. Gas, H280	C [1] [7]	25 \leq x % < 50
INDEX: A64742489 CAS: 64742-48-9 ES: 265-150-3 REACH: 01-2119463258-33 NAFTA (ROPNÁ), HYDROGENOVANÁ TĚŽKÁ	GHS07, GHS08, GHS02 Dgr Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 STOT SE 3, H336 EUH:066		25 \leq x % < 50
INDEX: C6860264 CAS: 68608-26-4 ES: 271-781-5 SULFONÁT SODNÝ	GHS07 Wng Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319		2.5 \leq x % < 10
INDEX: A90506471 CAS: 90506-47-1 ES: 291-909-3 NEUTRALIZOVANÝ ESTEROVÝ FOSFÁT	GHS07 Wng Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319		2.5 \leq x % < 10

Informace o složkách:

[7] Hnací plyn

[1] Látky, pro které jsou k dispozici maximální limity expozice.

ODDĚL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Obecným pravidlem v případě pochybností nebo přetrvávajících symptomů, je vždy kontaktování lékaře.
NIKDY nic nepodávejte ústí osobě v bezvědomí.

4.1. Popis první pomoci

V případě vdechnutí:

V případě silného vdechnutí, přesuňte osobu na čerstvý vzduch. Udržujte ji v teple a v klidu. Pokud je osoba v bezvědomí, umístěte ji do stabilizační polohy. V každém případě informujte lékaře, abyste se ujistili, zda je potřebná hospitalizace.

Pokud je dýchání nepravidelné nebo se zastavilo, poskytněte dýchání z úst do úst a zavolejte lékaře.

Použijte resuscitační techniky. Vhodný může být dlouhodobý lékařský dohled.

V případě vdechnutí rozprášené mlhy, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a předložte obal nebo etiketu.

V případě zasažení očí:

Při otevřených očích důkladně omývejte čistou vodou po dobu 15 minut.

V případě zasažení pokožky:

Okamžitě odstraňte kontaminovaný oděv a důkladně omývejte zasaženou kůži mýdlem a vodou nebo doporučeným čistícím přípravkem. Dávejte pozor na zbytky produktu mezi kůží a oblečením, hodinkami, obuví, atd.

Pokud je zasažená oblast rozsáhlá a/nebo je pokožka poškozená, je nutná konzultace s lékařem nebo převezení pacienta do nemocnice.

BE110112 Bumper Restorer

V případě požití:

Nepodávejte pacientovi nic ústy.

V případě požití, pokud je množství malé (ne více než plná ústa), vypláchněte ústa vodou a konzultujte s lékařem.

Umístěte osobu v klidu. Nevyvolávejte zvracení.

Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc, předložte etiketu přípravku.

Při náhodném požití zavolejte doktora, zda není nutné lékařský dohled a péče. Předložte etiketu přípravku.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

K dispozici nejsou žádné informace.

4.3. Pokyny, týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

K dispozici nejsou žádné informace.

ODDÍL 5 : OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

Produkt hoří.

V případě vzniku malých požárů je vhodné použít chemické prášky, oxid uhličitý a jiný hasicí plyn.

5.1. Hasiva

V případě požáru, použijte speciální vhodné hasicí prostředky. Nikdy nepoužívejte vodu.

Uchovávejte obaly v blízkosti ohně v chladnu, abyste zabránili prasknutí tlakových nádob.

Vhodné způsoby hašení

V případě požáru použijte:

- postřik nebo vodní mlhou
- vodu s přísadou AFFF (Vodní pěna, tvořící vodní film a pěnovou vrstvu)
- halon
- pěnu
- víceúčelový ABC prášek
- BC prášek
- oxid uhličitý (CO₂)

Zabraňte průniku hasicích prostředků do kanalizace nebo vodních cest.

Nevhodné způsoby hašení

V případě požáru nepoužívejte:

- vodu
- proud vody

5.2. Zvláštní nebezpečnost, vyplývající z látky nebo směsi

Při požáru často vzniká hustý, černý kouř. Vdechování nebezpečných rozkladných produktů může způsobit vážné poškození zdraví.

Nevdechujte kouř.

V případě požáru může vnikat:

- oxid uhelnatý (CO)
- oxid uhličitý (CO₂)

5.3. Pokyny pro hasiče

Z důvodu jedovatosti plynů, vznikajících tepelným rozkladem produktu, musí být hasičský personál vybaven samostatnými izolačními dýchacími přístroji.

ODDÍL 6 : OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

Buďte opatrní z důvodu akumulace hořlavých výparů.

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Seznamte se s bezpečnostními opatřeními, uvedenými pod body 7 a 8.

Z důvodu přítomnosti organických rozpouštědel ve směsi, odstraňte zápalné zdroje a odvětrávejte oblast.

Zamezte vdechování par.

Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima.

Pokud došlo k rozliti velkého množství, evakuujte veškerý personál a povolte pouze zásahy vyškolených operátorů, vybavených bezpečnostními zařízeními.

Pro ne-hasiče

Z důvodu přítomnosti organických rozpouštědel ve směsi, odstraňte zápalné zdroje a odvětrávejte oblast.

Zamezte vdechování par.

Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima.

Pokud došlo k rozliti velkého množství, evakuujte veškerý personál a povolte pouze zásahy vyškolených operátorů, vybavených bezpečnostními zařízeními.

BE110112 Bumper Restorer

Pro hasiče

Hasiči musí být vybaveni vhodnými osobními ochrannými pomůckami (Viz oddíl 8)

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte úniku přípravku z nádrží pro likvidaci odpadu pomocí nehořlavého savého materiálu, jako je písek, půda, vermikulit, křemelina.

Zabraňte proniknutí jakéhokoli materiálu do kanalizace nebo vodních toků.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Čistěte nejlépe čistícím přípravkem, nepoužívejte rozpouštědla.

Použijte nějaké absorpční činidlo.

Odstranění musí provést registrovaný záchranář.

K dispozici nejsou žádné informace.

ODDÍL 7 : ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

Požadavky, které se vztahují na skladovací prostory, platí pro všechna zařízení, ve kterých se manipuluje se směsí.

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Po manipulaci si vždy umyjte ruce.

Svlékněte si znečištěný oděv a vyčistěte ho před dalším použitím.

Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v těsných prostorách.

Protipožární opatření:

Manipulujte s přípravkem v dobře větraných prostorách.

Páry jsou těžší než vzduch. Mohou se šířit po zemi a vytvářet směsi, které jsou ve vzduchu výbušné.

Zabraňte tvorbě hořlavých nebo výbušných koncentrací ve vzduchu a vyvarujte se koncentrací par vyšších, než jsou prahové limity expozice na pracovišti.

Nestříkejte na otevřený plamen ani na žádný rozžhavený materiál.

Nepropichujte a nespalujte ani po použití.

Používejte směs pouze v prostorách bez otevřeného plamene nebo jiných zápalných zdrojů a zajistěte vhodnou ochranu elektrických zařízení.

Uchovávejte obaly těsně uzavřené a mimo zdroje tepla, jisker a otevřeného ohně.

Nepoužívejte nástroje, které mohou způsobit vznik jisker.

Nekuřte.

Zabraňte přístupu neoprávněného personálu.

Doporučené vybavení a postupy:

Pro ochranu osob, viz oddíl 8.

Sledujte opatření, uvedená na etiketě a také průmyslová bezpečnostní nařízení.

Nikdy do této směsi nepřilévejte vodu.

Nevdechujte aerosoly.

Tam, kde musí personál provádět práci v kabině, ať už za účelem sprejování, nebo za jiným účelem, může být ventilace nedostatečná pro kontrolu částic a rozptýlených výparů.

Proto se doporučuje, aby pracovníci nosili masky s přívodem stlačeného vzduchu během postřikovacích prací, dokud koncentrace částic a rozptýlených výparů neklesne pod prahové limity expozice.

Zabraňte vdechování par. Provádějte jakýkoli průmyslový proces, při kterém by k tomu mohlo docházet, v uzavřeném zařízení.

Zajistěte odsávání par ze zdroje emisí a také celkové větrání prostor.

Dále poskytujte dýchací přístroje pro určité krátké úkoly výjimečné povahy a pro nouzové zásahy.

Ve všech případech obnovte emise u zdroje.

Otevřené obaly musí být opatrně znovu uzavřeny a skladovány ve svislé poloze.

Zakázané vybavení a postupy:

Nekuřte, nejezte a nepijte v prostorách, kde se manipuluje se směsí.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí, včetně neslučitelných látek a směsí

K dispozici nejsou žádné informace.

Skladování

Udržujte mimo dosah dětí.

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou, na suchém, dobře větraném místě.

Uchovávejte mimo všechny zdroje vznícení – nekuřte.

Uchovávejte mimo dosah všech zdrojů vznícení, tepla nebo přímého slunečního záření.

Podlaha musí být nepropustná a ve tvaru sběrné nádrže, takže v případě náhodného úniku se tekutina nemůže rozšířit mimo tento prostor.

Tlaková nádoba: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám vyšším než 50°C.

Obaly

Vždy uchovávejte v obalu z materiálu, který je identický s originálním obalem.

BE110112 Bumper Restorer

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

K dispozici nejsou žádné informace.

ODDÍL 8 : OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1. Kontrolní parametry

Limity expozice na pracovišti

- Francie (INRS - ED984 :2008) :

CAS	VME-ppm:	VME-mg/m3:	VLE-ppm:	VLE-mg/m3:	Poznámky:	TMPč.:
106-97-8	800	1900	-	-	-	-

- UK / WEL (Limity expozice na pracovišti, EH40/2005, 2007) :

CAS	TWA:	STEL:	Strop:	Definice:	Kritéria:
106-97-8	600 ppm	750 ppm	-	-	-

8.2. Omezování expozice

Osobní ochranná opatření, například osobní ochranné prostředky

Používejte osobní ochranné prostředky, které jsou čisté a řádně udržované.

Skladujte osobní ochranné prostředky na čistém místě, mimo pracovní prostor.

Při používání přípravku nikdy nejezte, nepijte ani nekuřte. Svlekněte si a vyčistěte znečištěný oděv před dalším použitím. Zajistěte dostatečnou ventilaci, zvláště v těsných prostorách.

- Ochrana očí/obličeje

Zabraňte styku s očima.

Použijte chrániče očí, určené k ochraně před postříkáním tekutinou.

Před manipulací si nasadte bezpečnostní brýle s ochrannými bočnicemi, podle normy EN166.

- Ochrana rukou

Používejte vhodné ochranné rukavice, odolné proti chemickým prostředkům v souladu s normou EN374.

Rukavice je nutné vybírat podle délky a způsobu jejich používání na pracovišti.

Ochranné rukavice je nutné vybírat podle jejich vhodnosti pro příslušné pracoviště: jiné chemické produkty, se kterými může být manipulováno, nutná fyzická ochrana (při řezání nebo propichování, ochrana před teplem), požadovaná úroveň zručnosti.

Doporučené druhy rukavic:

- Nitrilová pryž (butadien-akrylonitrilový kaučuk, (NBR))

- PVA (polyvinylalkohol)

Doporučené vlastnosti:

Nepropustné rukavice podle normy EN374

- Ochrana těla

Zabraňte kontaktu s pokožkou.

Noste vhodný ochranný oděv:

V případě stříkání, noste ochranný oděv proti chemickým rizikům a proti stříkaným tekutinám (typ 4) v souladu s normou EN14605, pro zabránění kontaktu s pokožkou.

Pracovní oblečení zaměstnanců se musí pravidelně čistit.

Po kontaktu s produktem je třeba omýt všechna zasažená místa na těle.

- Ochrana dýchacích cest

Zabraňte vdechování výparů.

Pokud není ventilace dostatečná, použijte vhodné dýchací zařízení.

Pokud jsou pracovníci vystaveni koncentracím, které jsou vyšší než limity expozice na pracovišti, musí použít vhodné, schválené dýchací ochranné zařízení.

Typ FFP masky:

Noste jednorázový polo-maskový aerosolový filtr v souladu s normou EN149.

Kategorie:

- FFP1

Filtry proti plynům a výparům (kombinované filtry) v souladu s normou EN14387:

- A1 (Hnědý)

Filtr částic v souladu s normou EN143 :

- P1 (Bílý)

BE110112 Bumper Restorer

ODDÍL 9 : FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Všeobecné informace:

Skupenství: tekutá kapalina.
sprej

Důležité zdravotní, bezpečnostní a ekologické informace

pH : není relevantní.

Bod varu/ rozmezí bodu varu: 140 °C.
Tlak páry (50°C): méně než 110kPa (1.10 barů)
Hustota: < 1
Rozpustnost ve vodě: nerozpustný.
Bod tání/rozmezí bodu tání: není relevantní.
Teplota samovznícení: 200 °C.
Bod rozkladu/rozmezí bodu rozkladu: 250 °C.
Chemické spalné teplo: >= 30 kJ/g

9.2. Ostatní informace

Nejsou k dispozici žádné informace.

ODDÍL 10 : STÁLOST A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita

Nejsou k dispozici žádné informace.

10.2. Chemická stabilita

Tato směs je stabilní při dodržování doporučených podmínek při manipulaci a skladování v oddíle 7.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Při vystavení vysokým teplotám, může směs vydávat nebezpečné rozkladné látky, jako výpary oxidu uhelnatého a oxidu uhličitého, dým a výpary oxidu dusnatého.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

V areálu není povoleno žádné zařízení, které by mohlo vytvořit plamen nebo má rozpálený kovový povrch (hořáky, elektrické oblouky, pece apod.)

Zabraňte:

- vytápění
- teple
- vlhkosti vzduchu
- hromadění elektrostatických nábojů.
- plamenům a horkým povrchům

Chraňte před vlhkostí. Reakce s vodou může způsobit exotermní reakci.

10.5. Neslučitelné materiály

Udržujte z dosahu:

- vody
- silných oxidačních činidel

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Tepelný rozklad může způsobit vypouštění/tvorbu:

- oxidu uhelnatého (CO)
 - oxidu uhličitého (CO₂)
-

ODDÍL 11 : TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1. Informace o toxikologických účincích

Vystavení výparům z rozpouštědel ve směsi, které přesahuje stanovený limit expozice na pracovišti, může mít za následek nepříznivé zdravotní účinky, jako je podráždění sliznic a dýchacích cest a nežádoucí účinky na ledviny, játra a centrální nervový systém.

Příznaky mohou zahrnovat bolesti hlavy, znečítlivění, závratě, únavu, svalovou astenii a v extrémních případech ztrátu vědomí.

Opakovaný nebo dlouhodobý kontakt se směsí může způsobit odstranění přirozeného tuku z pokožky, což vede k nealergické kontaktní dermatitidě a absorpci kůží.

Zasažení očí může způsobit jejich podráždění a reverzibilní poškození.

BE110112 Bumper Restorer

Mohou se objevit narkotické účinky, jako je ospalost, znečitlivění, snížená ostražitost, ztráta reflexů, nedostatečná koordinace nebo závratě.

Účinky mohou také nastat v podobě silných bolestí hlavy nebo nevolnosti, poruchy rozhodování, závratí, podráždění, únavy nebo poruchy paměti.

11.1.1. Složky

Pro složky nejsou dostupné žádné toxikologické informace.

11.1.2. Směs

Pro směsi nejsou dostupné žádné toxikologické informace.

ODDÍL 12 : EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1. Toxicita

12.1.2. Směsi

Pro směs nejsou dostupné žádné informace o vodní toxicitě.

12.2. Persistence a rozložitelnost

Nejsou dostupné žádné informace.

12.3. Bioakumulační potenciál

Nejsou dostupné žádné informace.

12.4. Mobilita v půdě

Nejsou dostupné žádné informace.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Nejsou dostupné žádné informace.

ODDÍL 13 : POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

Řádně nakládání s odpadem se směsí a/nebo s jejími obaly musí být stanoveno v souladu se směrnicí 2008/98/ES.

13.1. Metoda nakládání s odpady

Ne vypouštějte do kanalizace ani do vodních toků.

Odpad:

Nakládání s odpady probíhá bez ohrožení lidského zdraví a bez poškozování životního prostředí, a zvláště bez rizika pro vodu, ovzduší, půdu, rostliny nebo zvířata. Recyklujte nebo likvidujte odpad v souladu s platnou legislativou, nejlépe prostřednictvím autorizované firmy nebo společnosti pro likvidaci odpadu.

Nekontaminujte půdu nebo vodu odpadem, nevyhazujte odpad do životního prostředí.

Obaly se zbytky výrobku:

Zcela vyprázdněte nádobu. Ponechte etiketu na obalu.

Předejte certifikovanému smluvnímu partnerovi pro likvidaci odpadu.

ODDÍL 14 : INFORMACE PRO PŘEPRAVU

Vyjmuto z přepravní klasifikace a značení.

Přepravní výrobek v souladu s ustanoveními ADR pro silnice, RID pro železnice, IMDG pro moře a ICA/IATA pro leteckou dopravu (ADR 2015 - IMDG 2014 - ICAO/IATA 2015).

14.1. číslo OSN

1950

14.2. Oficiální pojmenování OSN pro přepravu

UN1950=AEROSOLS, flammable (AEROSOLY, hořlavé)

14.3. Třída(y) nebezpečí pro přepravu

- Klasifikace:



2.1

BE110112 Bumper Restorer

14.4. Obalová skupina

-

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

-

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

ADR/RID	Třída	Kód	Balení gr.	Etiketa	Ident.	LQ	Ustanovení	EQ	Kat.	Tunel
	2	5F	-	2,1	-	1 L	190 327 344 625	E0	2	D

IMDG	Třída	2° Etiketa	Balení gr.	LQ	EMS	Ustanovení	EQ
	2.1	See SP63	-	SP277	F-D,S-U	63 190 277 327 344 959	E0

IATA	Třída	2° Etiketa	Balení gr.	Cestující	Cestující	Náklad	Náklad	Poznámka	EQ
	2.1	-	-	203	75kg	203	150kg	A145 A167 A802	E0
	2.1	-	-	Y203	30kg G	-	-	A145 A167 A802	E0

Pro omezená množství, konzultujte kapitolu 2.7 pravidel OACI/IATA a kapitolu 3.4 ADR a IMDG.

Pro výjimečná množství, konzultujte kapitolu 2.6 OACI/IATA a kapitolu 3.5 ADR a IMDG.

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC

K dispozici nejsou žádné informace.

ODDÍL 15 : INFORMACE O PŘEDPÍSECH

15.1. Nařízení, týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy, týkající se látky nebo směsi:

- Informace ohledně klasifikace a označování, obsažené v oddíle 2:

Byly použity následující předpisy:

- Směrnice 75/734/EHS, upravená směrnicí 2013/10/EU
- EU nařízení č. 1272/2008, změněné nařízením EU č. 487/2013.
- EU nařízení č. 1272/2008, změněné nařízením EU č. 758/2013.
- EU nařízení č. 1272/2008, změněné nařízením EU č. 944/2013.
- EU nařízení č. 1272/2008, změněné nařízením EU č. 605/2014.
- EU nařízení č. 1272/2008, změněné nařízením EU č. 1297/2014.

- Informace o nádobách:

Nejsou k dispozici žádné informace.

- Zvláštní ustanovení:

Nejsou k dispozici žádné informace.

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

K dispozici nejsou žádné informace.

ODDÍL 16 : DALŠÍ INFORMACE

Vzhledem k tomu, že nám nejsou známy pracovní podmínky uživatele, jsou informace, uvedené na tomto bezpečnostním listu založeny na naší současné úrovni znalostí a na vnitrostátních předpisech a předpisech Společenství.

Směs nesmí být používána k jiným účelům, než uvedeným v kapitole 1, bez předchozího obdržení písemného návodu k používání.

Je vždy odpovědností uživatele, aby přijal všechna nezbytná opatření, aby vyhověl zákonným požadavkům a místním předpisům.

BE110112 Bumper Restorer

Informace v tomto bezpečnostním listu je třeba vnímat jako popis bezpečnostních požadavků, týkajících se směsi a nikoliv za záruku jejich vlastností.

Znění vět, uvedených v oddílu 3:

H220	Vysoce hořlavý plyn.
H226	Hořlavá kapalina a páry.
H280	Obsahuje plyn pod tlakem; může při zahřátí explodovat.
H304	Může být smrtelný po požití a vniknutí do dýchacích cest.
H315	Způsobuje podráždění kůže.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.
EUH066	Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Zkratky:

ADR: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí.

IMDG: Mezinárodní příručka pro námořní přepravu nebezpečného zboží.

IATA: Mezinárodní asociace letecké dopravy.

ICAO: Mezinárodní organizace pro civilní letectví

RID: Předpisy, týkající se mezinárodní přepravy nebezpečných věcí po železnici.

WGK: Wassergefahrdungsklasse (Třída ohrožení vody).

GHS02: Plamen

GHS07 : Vykřičník

PBT: Trvalé, bioakumulativní a toxické.

vPvB : Velmi persistentní, velmi bioakumulativní.

SVHC : Látky vzbuzující velmi vážné obavy.