


尺寸：130x90mm
材质：封面105g铜版纸，内页80g书纸



Content

English	1-12
Čeština	13-24
Magyar	25-36
Polish	37-48
Slovenščina	49-60
Српски језик	61-72

EN

Overview
Buttons functions
LCD Display
INITIAL OPERATING AND SETTING
Live Charge
Range Finder
Distance Measurement
Customize Measurement Unit
Voice Measurement
Pythagorean Method for angles
Address / Database
Specifications
Accessories and optional
CLIP ASSEMBLY DRAWING

CS

Průhled
Funkce tlačítek
LCD displej
PŘÍPRAVA K POUŽITÍ A NASTAVENÍ
Živý náboj
Rozsah měření
Měření vzdálenosti
Nastavení měřicí jednotky
Měření hlasitosti
Pythagorův vzorec - úhly
Funkce / databáze
Specifikace
Příslušenství a volitelné
SCHÉMA sestavení KLIPU

HU

Áttekinézet
Gombok funkciói
LCD kijelző
ELŐFELKÉSZÍTÉS ÉS BEÁLLÍTÁS
Élettartam-nyomon követés
Távolságmérés
Mérés egységek beállítása
Hangszint mérés
Pythagoraszétel - szögek
Címek / adatbázis
Specifikációk
Kiegészítők és opcionális
KLIPTARTÓ SZERELÉSI VÁZLAT

PL

Przebieg
Funkcje przycisków
Wyświetlacz LCD
PRZYGOTOWANIE I USTAWIENIA
Czas pracy z baterią
Zasięg pomiaru
Mierzenie odległości
Mierzenie głośności
Pytagorasa wzór - kąty
Funkcje / Baza danych
Specyfikacja
Akccesoria i opcjonalne
SZKICZ MONTAŻU KLIPU

SI

Průhled
Funkce tlačítek
LCD displej
PRÍPRAVA K POUŽITÍ A NASTAVENÍ
Živý náboj
Rozsah měření
Měření vzdálenosti
Nastavení měřicí jednotky
Měření hlasitosti
Pythagorův vzorec - úhly
Funkce / databáze
Specifikace
Příslušenství a volitelné
SCHÉMA PŘIHOVĚTIVÉ ZAPÍSKY

SK

Průhled
Funkce tlačítek
LCD displej
PRÍPRAVA K POUŽITÍ A NASTAVENÍ
Živý náboj
Rozsah měření
Měření vzdálenosti
Nastavení měřicí jednotky
Měření hlasitosti
Pythagorův vzorec - úhly
Funkce / databáze
Specifikace
Příslušenství a volitelné
SCHÉMA ZOSTAVENIA KLIPU

